

Bacasız Şömineler Nasıl Kullanılır ?

Şömine haznesi (burner) yakıtı üstten 0.5 cm kalacak şekilde doldurun. Yakıt doldururken sıçratmamaya ve taşımamaya özen gösterin. Yakıt dolumu tamamlandığında şömine beraberinde verilen maşayı kullanarak şömineyi yakın. İlk 5-10 dk mavi renginin hakim olduğu bir alev belirecek. Bir kaç dakika sonrasında da şöminenin ideal yanma sıcaklığını yakalamasıyla mavi alevin yerini sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu alev rengi alacaktır. Her yakma işlemi sırasında yanma haznesinin tamamen doldurulması önerilmektedir. Şömineyi istediğiniz zaman şömine beraberinde verilen maşa yardımıyla söndürebilir veya yanma hızını ve yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.